

REPORTE DE AUDITORÍA

Ciente	XXXXXXXX
Empresa Auditada	XXXXXXXX
Fecha de la auditoria	XXXXXXXX

Introducción

En el presente informe se exponen las condiciones observadas, por el equipo auditor de ChinaService, a las instalaciones de la compañía XXXX. Visita realizada el lunes XX de XXX del 20XX. En la provincia de XX, China

Esta investigación fue solicitada por el cliente para verificar que la compañía realmente presentara las condiciones y mostradas en su página web. Es decir, que realmente fuesen realmente una fábrica y no un intermediario entre la fábrica y el comprador y que fuesen capaces de fabricar los instrumentos de medición que ofrecen en su página web.

Visita a las Instalaciones

Durante la visita a las instalaciones de la empresa XXXX se le guio, al grupo auditor, por dentro de dos edificios. El primero de ellos está dedicado a la sección administrativa, ventas, ingeniería y de desarrollo de nuevos productos y actualización de los ya existentes. En este primer edificio se visitó la sección ingenieril, algunos laboratorios, y otras instalaciones dedicadas al entretenimiento de los trabajadores (biblioteca, sala de descanso, sala de tenis de mesa, etc).




Fachada del edificio de desarrollo
(en el tope se puede ver el logo de XXX)



Entrada planta cero

(en la fotografía se observa la maqueta de lo ha de ser el complejo XXX de los cuales ya están construidos y en operaciones dos de los ocho edificios planificados)



Sección de ingeniería de productos

En esta sección se desarrollan nuevos productos o se diseñan cambios a los instrumentos ya desarrollados



Laboratorio de desarrollo de nuevos instrumentos
(espectrómetro de masas)





Laboratorio de instrumentos Médicos



Laboratorio Químico




Comedor de los empleados



Otras instalaciones de la compañía
(sala de descanso, sala de billar / pingpong y gimnasio)

El segundo edificio visitado está dedicado a la producción de los instrumentos así como de sus componentes, por lo cual hubo áreas que no se nos dejó pasar, pues algunos de dichos componentes están fabricados en base de material radioactivo. De los 4 pisos visitados, 3 estaban destinados a la producción, prueba y calibración de los equipos.



Fachada del segundo edificio visitado



Sala de instrumentos la compañía (donde se muestran todas las máquinas que producen y sus certificados de calidad, registros locales, etc)



Alguno de los instrumentos mostrados en la sala de exposición



Alguno de los instrumentos mostrados en la sala de exposición



Producción y ensamblaje de los espectrómetros



Sección de calibración



Sección de prueba y calibración



Uno de los 3 almacenes de piezas, muestras utilizadas en la calibración de los instrumentos



Productos en la sección de embalaje
(listos a ser enviados a sus destinos finales)



Edificio de dormitorio de los empleados.

Nota: durante la visita a estas instalaciones fueron observados dos autobuses de la compañía utilizados para transportar a los trabajadores entre las instalaciones (ejemplo: entre el primer edificio y el segundo edificio donde se encuentran los dormitorios).

Nota: por medidas de seguridad interna de la compañía hubo áreas donde no le permitió acceso al equipo auditor a entrar o si quiera ver. Lo que encontramos normal por dos razones, pues es una compañía de tecnología y se cuida de espionaje y porque algunos de sus equipos utilizan materiales radioactivos lo que hace que sea necesario mantenerlos aislados (por peligro de robo o por peligro de accidentes).

Conclusiones y Recomendaciones

Durante la visita a las instalaciones de la empresa SSSSSS se pudo observar un alto nivel de orden, donde cada máquina llega a ser probada tres veces (al ser fabricada, al ser calibrada y una última vez antes de ser enviada).

Se pudo observar que poseen la tecnología para realizar diferentes tipos de instrumentos, y que al ser una empresa en crecimiento seguramente en un futuro no muy lejano comenzaran a producir otro tipo de instrumentos.

Durante la visita, también se pudo comprobar que la información suministrada en la cotización (dirección y personal de venta) es cierta. VVVVVV realmente es parte del equipo de venta y la dirección física de la empresa esBBBBBB.

El equipo auditor quedo ampliamente sorprendido del nivel de orden de la compañía SSSS. Lo que nos hace recomendar su capacidad de producción ampliamente. No hay ninguna duda que es una compañía bien establecida.

Aprovechamos la oportunidad, para ponernos a la orden en cualquier otra asistencia que el cliente necesite en el futuro. Búsqueda de proveedores, Inspección de calidad, asesoría de compra en China, transporte China-México y cualquier otro servicio que necesiten en la República Popular China.